EL INFORMADOR
DIARIO INDEPENDIENTE

Fecha: Martes 22 de Septiembre del 2026	Sección: Portada	Página: P / P



DESBORDAMIENTO DE RÍO. Personal de Protección Civil y autoridades realizan labores de limpieza y evaluación de daños tras las inundaciones registradas en Zapotlanejo.

Crecen a 165 las viviendas afectadas por la inundación en Zapotlanejo

Continúa el recuento de daños tras el desbordamiento del Arroyo Zapotlanejo, ocurrido el fin de semana. De acuerdo con el último corte, presentado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, la cifra de viviendas afectadas aumentó a 165.

El mandatario informó que 86 de las fincas registraron daños en su menaje y 25 presentan afectaciones estructurales, según los análisis realizados por autoridades de la Unidad Estatal de Protección Civil.

Aseguró que el Gobierno estatal apoyará a las familias damnificadas, principalmente para la reposición de menaje y, en caso necesario, con obras que permitan reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

Las autoridades estatales confirmaron que el agua alcanzó hasta 1.5 metros de altura en diversos tramos. El desbordamiento se produjo luego de las fuertes lluvias registradas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, además de la saturación de la cuenca. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales.

Para atender la emergencia se instaló un puesto de comando coordinado por Protección Civil Jalisco. Más de 350 elementos de los tres niveles de gobierno, apoyados por 69 vehículos, realizan el censo de daños, labores de limpieza y atención a la población.

Josué Sánchez Tapetillo, especialista en recursos hídricos, señala que las autoridades deben establecer una estrategia para operar las pequeñas presas particulares ubicadas en la parte alta de la cuenca durante la temporada de lluvias.

Aunque algunas son propiedad privada, por su antigüedad, explicó que el municipio debe coordinarse con los propietarios o establecer los mecanismos para regular su operación.

Sin embargo, advirtió que estas acciones no serán suficientes y destacó la necesidad de construir vasos reguladores y otras obras para controlar los escurrimientos, ante la recurrencia de este tipo de fenómenos.

Página 5